【参考1】

消費生活用製品の
重大製品事故一覧

（平成21年6～7月公表分）

消費生活用製品の
重大製品事故一覧

（平成２１年６月公表分）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧（平成２１年６月公表分）

１．ガス機器・石油機器に関する事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月2日	A200900158	平成21年5月18日	平成21年5月28日	石油ふろがま（薪兼用）	不明	株式会社長府製作所	火災	当該製品の鉄製の焚き口が赤くなっていたため、消費者は当該製品の電源プラグを抜き、水をかけてから外出した。しばらくして火災が発生し、建物等を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	茨城県	
平成21年6月2日	A200900165	平成21年5月6日	平成21年5月29日	石油ふろがま（薪兼用）	H2S-2	株式会社長府製作所	火災	当該製品のバーナーを使用後に、保温のため、紙類を投入して使用した。翌朝、火災が発生し、家屋の一部を焼損したが、当該製品は焼損はなかった。現在、使用状況も含め、原因を調査中。	三重県	
平成21年6月5日	A200900167	平成21年5月27日	平成21年6月2日	屋外式ガス湯沸器（都市ガス用）	GQ-1628WA	株式会社ノーリツ	火災	ベランダに設置された当該製品の周辺が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月9日	A200900183	平成21年6月3日	平成21年6月5日	ガス栓（都市ガス用）	N-277C	株式会社藤井合金製作所	火災	爆発を伴う火災が発生し家屋内を一部焼損した。2口の当該製品のうち、何も接続されていない方のガス栓が一部開放されていたことから、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成21年6月3日に原子力安全・保安院にて公表済み
平成21年6月9日	A200900184	平成21年5月29日	平成21年6月5日	石油温風暖房機（開放式）	FH-554DXR	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用していたところ、異臭がし、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	福島県	
平成21年6月12日	A200900188	平成21年5月29日	平成21年6月9日	ガスこんろ（都市ガス用）	DG3296NQ	株式会社ハーマンプロ	火災	当該製品の調理油加熱防止装置が付いている側のバーナーで天ぷら油を加熱中に火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年6月16日	A200900194	平成21年6月5日	平成21年6月11日	半密閉式（ＣＦ式）ガスふろがま（都市ガス用）	GS-132DS	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用した後、しばらくして再度、当該製品を使用したところ、大きな爆発音がし、壁面のタイトルやガラスが破損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成21年6月8日に原子力安全・保安院にて公表済み事故
平成21年6月16日	A200900198	平成21年6月2日	平成21年6月12日	石油ふろがま（薪兼用）	CH2S-2	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	奈良県	
平成21年6月16日	A200900200	平成21年6月4日	平成21年6月12日	屋外式ガス給湯器付ふろがま（都市ガス用）	RUF-1602AW	リンナイ株式会社	CO中毒 軽傷3名	一酸化炭素中毒と思われる住民3名が病院に搬送された。現場を確認したところ、当該製品の換気口と吸気口が外装工事のため養生シートで覆われた状態であった。現在、原因を調査中。	東京都	平成21年6月4日に原子力安全・保安院にて公表済み事故
平成21年6月16日	A200900201	平成21年6月2日	平成21年6月12日	開放式ガス湯沸器（都市ガス用）	PH-5BW	パロマ工業株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品の上方にある換気扇の防汚用のカバーシートが一部焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成21年6月4日に原子力安全・保安院にて公表済み事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月19日	A200900204	平成21年5月25日	平成21年6月15日	石油給湯機付ふろがま	JIB-6NE	株式会社長府製作所	火災	当該機器から発火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	佐賀県	製造から20年以上経過した製品
平成21年6月19日	A200900205	平成21年6月5日	平成21年6月15日	屋外式ガス湯沸器（ＬＰガス用）	GK-2001K	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中に当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	三重県	
平成21年6月19日	A200900206	平成21年1月26日	平成21年6月16日	カセットこんろ	AL5-25（岩谷産業株式会社ブランド）	株式会社旭製作所（岩谷産業株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、当該製品とカセットボンベの接続口から出火した。現在、原因を調査中。	兵庫県	A200900207と同一事故
平成21年6月19日	A200900207	平成21年1月26日	平成21年6月16日	カセットボンベ	CB-250-OR（岩谷産業株式会社ブランド）	日本瓦斯株式会社（岩谷産業株式会社ブランド） （輸入事業者）	火災	カセットこんろを使用中、当該製品とカセットこんろの接続口から出火した。現在、原因を調査中。	兵庫県	A200900206と同一事故
平成21年6月23日	A200900215	平成21年6月10日	平成21年6月19日	ガスレンジ（都市ガス用）	RMC-703E(A)	リンナイ株式会社	火災	当該製品で調理後、当該製品を置いていた台から発煙した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年6月26日	A200900219	平成21年6月11日	平成21年6月22日	ガスこんろ（都市ガス用）	PA-3200CEF-1L	パロマ工業株式会社	火災	当該製品の調理油加熱防止装置の付いていない側のこんろで揚げ物を調理中に、火災が発生した。調理中にその場を離れた可能性もあり、現在、原因を調査中。	新潟県	
平成21年6月26日	A200900223	平成21年6月16日	平成21年6月23日	半密閉式（ＣＦ式）ガスふろがま（ＬＰガス用）	GF-A100C	高木産業株式会社	火災	当該製品で風呂を沸かし、入浴しようとしたところ、浴室で爆発が起こった。周辺の状況も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	平成21年6月22日に原子力安全･保安院にて公表済み事故
平成21年6月26日	A200900227	平成21年6月16日	平成21年6月24日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-E600F-L	パロマ工業株式会社	火災	当該製品のグリルを使用していたところ、グリルの扉が溶損して床に落ち、当該製品が焼損する火災が発生した。グリル使用中にその場を離れた可能性もあり、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月26日	A200900228	平成21年6月19日	平成21年6月24日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	IC-331H	パロマ工業株式会社	火災	当該製品のグリルを使用していたところ、台所が焼損する火災が発生した。グリルを使用中に外出した可能性もあり、現在、原因を調査中。	北海道	
平成21年6月30日	A200900231	平成21年6月14日	平成21年6月25日	石油給湯機	UIB-3030CX(F)	株式会社コロナ	火災	当該製品で風呂の湯張りをしていたところ、当該製品下部が赤熱し、当該製品を設置していた床面が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から10年以上経過した製品
平成21年6月30日	A200900236	平成21年6月16日	平成21年6月25日	開放式ガス湯沸器（ＬＰガス用）	RUS-V51RTA	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該製品に点火したところ爆発が生じ、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成21年6月18日に原子力安全･保安院にて公表済み事故

2．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月2日	A200900163	平成21年5月19日	平成21年5月29日	照明器具	FPH-7087K（株式会社東芝ブランド）	東京電気株式会社（エルティーテクニカ株式会社が事業継承）	火災	火災が発生し、現場から当該製品が発見された。安定器にレアショートの痕跡が見られたことから、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月2日	A200900164	平成21年5月22日	平成21年5月29日	照明器具	CD-426（株式会社東芝ブランド）	東京電気株式会社（エルティーテクニカ株式会社が事業継承）	火災	当該製品が焼損した。インバータ基板のはんだ付け部分の経年劣化と推定される。現在、原因を調査中。	京都府	
平成21年6月5日	A200900168	平成21年5月20日	平成21年6月2日	テレビ（ブラウン管型）	C25-AV5	株式会社日立製作所	火災	当該製品の電源スイッチを複数回入り切りしていたところ、異音とともに発煙し、当該製品内部から出火した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年6月5日	A200900171	平成21年5月25日	平成21年6月3日	電気こんろ	NK-1102（松下電工㈱製ﾐﾆｷｯﾁﾝ「GG7873」に組み込まれたもの）	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品近傍にあった浄水器の樹脂部が溶けて白煙が発生する火災が発生した。 事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れて、スイッチが入りこんろの上に置いていた可燃物が焼損したものと思われる。	熊本県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコール実施
平成21年6月9日	A200900176	平成21年5月5日	平成21年6月4日	電子レンジ	DMW-H125B	大宇電子ジャパン株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品で食品を過熱中に内部から発煙した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月9日	A200900179	平成21年6月1日	平成21年6月4日	電気衣類乾燥機	ED-D40M1	東芝ホームアプライアンス株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月9日	A200900182	平成21年5月29日	平成21年6月5日	電気洗濯機	ES-YA42	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、異臭がし、後部から発火した。 事故原因は、運転中の振動によってモーターリード線が断線してスパークが発生し、近傍の部材に類焼したものと考えられる。	宮城県	平成14年4月4日からリコール実施（シャープ(株)17機種、(株)良品計画1機種）
平成21年6月9日	A200900185	平成21年5月28日	平成21年6月5日	電気冷蔵庫	LR-A17PS	ＬＧ電子ジャパン株式会社（現 LG Electronics Japan株式会社） （輸入事業者）	火災	当該製品から発煙した。 事故原因は、コンデンサーの製造不良により、コンデンサー内部の酸化が進行し、規定以上の電気抵抗が生じ、これに伴い発熱し、発煙したものと考えられる。	東京都	平成20年12月16日からリコール実施
平成21年6月12日	A200900190	平成21年5月30日	平成21年6月10日	電子レンジ	NE-A555	松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品で食品を加熱中に、製品から発煙･発火した。 事故原因は、当該製品の内部部品（ダイオードブリッジ）に製造上のばらつきがあり、当該製品の吸気口が埃等でふさがったまま使用を続けたため、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じたためスパークが発生し、発煙･発火に至ったものと考えられる。	島根県	平成19年5月31日からリコール実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月16日	A200900195	平成21年6月3日	平成21年6月11日	電気衣類乾燥機	T471C	ミーレ･ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品から出火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月16日	A200900197	平成21年6月2日	平成21年6月11日	ノートパソコン	Inspiron6000	デル株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を確認したところ、製品の下に敷いていたビニール製マットに焦げ跡があった。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年6月16日	A200900202	平成21年4月15日	平成21年6月12日	介護ベッド用手すり	KA-16	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	ベッドの片側に2本設置されていた当該製品の間に、仰向けで首がある状態で発見され、翌日、死亡した。 死亡との因果関係も含め、現在、原因を調査中。	三重県	特記事項参照
平成21年6月19日	A200900203	平成21年6月5日	平成21年6月15日	電気カーペット	EM-B250 (三菱電機株式会社ブランド)	日本電熱株式会社 (三菱電機株式会社ブランド)	火災	当該製品のコントローラ部分が溶けて焦げる火災が発生した。基板のはんだ付け端子部分が過熱したものと思われるが、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成21年6月23日	A200900213	平成21年5月19日	平成21年6月19日	IH調理器	BHP-M46J	東芝ホームアプライアンス株式会社	火災	当該製品でお湯を沸かしていたところ、当該製品のガラストッププレート越しに、内部に火が見え、樹脂の変形が確認された。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年6月26日	A200900226	平成21年6月17日	平成21年6月24日	電気洗濯乾燥機	AWD-A845Z	三洋電機株式会社	火災 軽傷3名	当該製品を運転したまま就寝したところ、火災が発生し、3名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	青森県	
平成21年6月30日	A200900232	平成21年6月13日	平成21年6月25日	折りたたみ椅子	YZX-35SB	株式会社山善 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品に座ったところ、一部が破損して転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	福井県	

3．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月2日	A200900157	平成21年5月18日	平成21年5月28日	電気こたつ用コード	火災 軽傷1名	当該製品の中間スイッチのコード付近から出火し、畳を焦がす火災が発生し1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	和歌山県	
平成21年6月2日	A200900160	平成21年5月4日	平成21年5月29日	電気カーペット	火災 軽傷1名	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
平成21年6月2日	A200900162	平成21年5月11日	平成21年5月29日	電動車いす（ジョイスティック形）	死亡1名	当該製品が農道と水田の間の土手に横転しており、使用者は水田に俯せに倒れているのが発見された。使用者は病院に搬送されたが死亡が確認された。現在、原因を調査中。	福井県	
平成21年6月5日	A200900169	平成21年5月24日	平成21年6月2日	ファクシミリ	火災	台の上に設置された当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
平成21年6月5日	A200900170	平成21年5月21日	平成21年6月2日	電動車いす（ハンドル形）	重傷1名	当該製品で下り坂を走行中に、交差点の段差にぶつかって当該製品から投げ出され、重傷を負った。現在、原因を調査中。	群馬県	
平成21年6月5日	A200900172	平成21年2月15日	平成21年6月3日	自転車	重傷1名	当該製品で歩道を走行中に前輪の回転が停止したような状態になり、転倒して重傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年6月9日	A200900174	平成21年5月22日	平成21年6月4日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年6月9日	A200900175	平成21年4月19日	平成21年6月4日	エアコン（室外機）	火災	当該製品周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月9日	A200900177	平成21年5月20日	平成21年6月4日	電気冷蔵庫	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
平成21年6月9日	A200900178	平成21年3月28日	平成21年6月4日	電気冷蔵庫	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年6月9日	A200900180	平成21年2月13日	平成21年6月5日	ネイル乾燥器	重傷1名	当該製品を使用し、指の爪に塗ったネイルジェルを繰り返し乾燥させていたところ、 指に火傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年6月9日	A200900181	平成21年5月25日	平成21年6月5日	電気こたつ	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年6月12日	A200900186	平成21年5月26日	平成21年6月8日	電気カーペット	火災	火災が発生し、当該製品の一部及び周囲を焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
平成21年6月12日	A200900187	平成21年5月18日	平成21年6月8日	電動車いす（ハンドル形）	死亡1名	当該製品に乗って下り坂を走行中に、急ハンドルを切ったと思われ、当該製品が転倒し、1名が死亡した。運転時の状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
平成21年6月12日	A200900189	平成21年5月23日	平成21年6月10日	電気洗濯機	火災	ベランダに設置してあった当該製品が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月16日	A200900191	平成21年4月5日	平成21年6月11日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災	当該製品のスイッチを切って部屋を出たが、戻ったところ部屋内が煤けていた。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年6月16日	A200900192	平成21年6月1日	平成21年6月11日	介護ベッド用手すり	重傷1名	開いた状態で固定された当該製品に腕を絡ませ重傷を負った。現在、原因を調査中。	福岡県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月16日	A200900196	平成21年6月3日	平成21年6月11日	携帯電話	火災 軽傷1名	布団の周囲が焼損し、近くに充電中の当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成21年6月16日	A200900199	平成21年6月1日	平成21年6月12日	ドア	重傷1名	当該製品に使用している組立式の蝶番の部品が外れたことにより、ドア枠からドア扉が外れ、使用者の体に倒れかかり、重傷を負った。現在、原因を調査中。	岡山県	
平成21年6月19日	A200900208	平成21年5月28日	平成21年6月17日	電気こんろ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成21年6月19日	A200900209	平成21年6月1日	平成21年6月17日	電気掃除機	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
平成21年6月23日	A200900210	平成21年6月9日	平成21年6月18日	照明器具	火災	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品に取り付けていた電球と当該製品の一部が落下し、下にあったテーブルが焦げた。現在、原因を調査中。	岐阜県	
平成21年6月23日	A200900211	平成21年6月10日	平成21年6月19日	電気ストーブ	火災	当該製品を使用中、当該製品周辺が焼損する火災が発生した。出火元を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月23日	A200900214	平成21年4月19日	平成21年6月19日	折りたたみ椅子（レジャー用）	重傷1名	当該製品に座ったところ、肘掛け部のパイプが折れて転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月26日	A200900218	平成21年6月12日	平成21年6月22日	ライター（使い切り型）	火災	台所の流し台の一部が焼損する火災が発生し、引き出しに当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年6月26日	A200900220	平成21年6月4日	平成21年6月23日	水槽用濾過装置	火災	水槽上部に当該製品を設置して使用していたところ、製品を接続していた延長コードの接続部付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	山形県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月26日	A200900221	平成21年5月9日	平成21年6月23日	椅子	重傷1名	プラスチック成形の当該製品を施設で使用中に脚が2本破損し、転倒して重傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	
平成21年6月26日	A200900222	平成21年5月31日	平成21年6月23日	ウォーターサーバー	重傷1名	乳児が当該製品のチャイルドロック機構が付いている熱湯用の蛇口に触れたところ、お湯が出て右腕にかかり火傷を負った。事故時の状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年6月26日	A200900224	平成21年6月13日	平成21年6月23日	踏み台	重傷1名	当該製品を使用していたところ、脚部が折損したため転倒し、重傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
平成21年6月26日	A200900225	平成21年6月15日	平成21年6月24日	三脚	重傷1名	当該製品を使用していたところ、脚部が折損して落下したため、重傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
平成21年6月26日	A200900229	平成21年6月8日	平成21年6月24日	電気洗濯機	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
平成21年6月26日	A200900230	平成21年6月18日	平成21年6月24日	車いす（入浴用）	重傷1名	当該製品で移動中に製品の一部が破損し、使用者が転倒して重傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	
平成21年6月30日	A200900233	平成21年5月30日	平成21年6月25日	IH調理器	火災	当該製品で調理中に油が発火し、周辺を焼損した。少ない油量で調理をした可能性も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
平成21年6月30日	A200900235	平成21年6月9日	平成21年6月25日	テレビ（ビデオ一体型・ブラウン管型）	火災	家屋が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年6月30日	A200900237	平成21年6月11日	平成21年6月26日	除湿機	火災 軽傷1名	当該製品をタイマー運転していたところ、火災が発生し、周囲が焼損した。出火元も含め、現在、現在を調査中。	京都府	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月30日	A200900239	平成21年6月4日	平成21年6月26日	水槽用サーモスタット付ヒーター	火災	当該製品を水槽で使用していたところ、電源を取っていた延長コードの接続部付近から発火した。現在、原因を調査中。	山形県	A200900220、A200900240と同一事故
平成21年6月30日	A200900240	平成21年6月4日	平成21年6月26日	延長コード	火災	複数の水槽で使用する電気製品を当該製品に繋いでいたところ、当該製品付近から発火した。現在、原因を調査中。	山形県	A200900220、A200900239と同一事故
平成21年6月30日	A200900242	平成21年6月16日	平成21年6月26日	エアコン（室外機）	火災	エアコンを使用していたところ、当該製品付近から出火した。当該製品付近にタバコの吸い殻があったことから、出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	

4．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月2日	A200900159	平成21年5月18日	平成21年5月28日	ガスこんろ（都市ガス用）	火災	当該製品のグリルで調理中に、グリル右奥部から発火した。グリル庫内に蓄積した油脂等にグリルの火が引火したものであり、グリルの受け皿に水を入れずに使用し、引火時の消火法を誤ったことから火災に至ったものと考えられる。	長崎県	
平成21年6月2日	A200900161	平成21年4月6日	平成21年5月29日	電気洗濯機	重傷1名	当該製品の洗濯終了音が鳴ったので、洗濯槽の回転が止まらないうちに洗濯物を取ろうとして、指が洗濯物に巻き込まれ、人差し指を剥離骨折した。 使用者が当該製品が回転中でもふたのロックがかからずにふたが開けられる故障状態なっていることを認識したまま使用を続け、洗濯槽が回転中に手を入れたことから起こったものと考えられる。 なお、取扱表示に、洗濯槽が完全に止まるまでは、洗濯物に手を触れない旨の警告表示がなされている。	大阪府	
平成21年6月5日	A200900166	平成21年5月19日	平成21年6月1日	石油ふろがま	火災	当該製品を使用してしばらくすると、当該製品付近から出火し、当該製品周辺を焼損する火災が発生した。正規に取り付けられていなかった排気筒トップの近くに可燃物があったことから、排気の熱で可燃物が発火したものと考えられる。	岩手県	
平成21年6月5日	A200900173	平成21年5月25日	平成21年6月3日	蚊取り線香用容器（陶器製）	火災	ベランダで当該製品に蚊取り線香を入れて使用していたところ、当該製品の下に敷いていたマットが焼損する火災が発生した。 当該製品に蚊取り線香を正しく固定しなかったことや不安定なマットの上に置いたことなどから、外力が加わった際に線香が落ちたものと考えられる。	東京都	
平成21年6月16日	A200900193	平成21年6月2日	平成21年6月11日	石油バーナー	火災	当該製品をかまどに設置して調理していたところ、火災が発生し、当該製品を焼損した。当該製品は風呂の追い炊き用のものであるにもかかわらず、かまどに設置し、高温の業務用調理に使用したため、当該製品が発火したものと考えられる。	高知県	
平成21年6月23日	A200900212	平成21年5月1日	平成21年6月19日	ガスこんろ（都市ガス用）	火災 軽傷1名	当該製品のグリルで魚を焼いていたところ、グリル庫内から発火する火災が発生し、当該製品周辺を焼損し、1名が軽傷を負った。グリルを使用後、消し忘れたものと考えられる。	京都府	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年6月23日	A200900216	平成21年6月9日	平成21年6月19日	IH調理器	火災	当該製品で天ぷら調理中に、その場を離れたことから、天ぷら油が自然発火する火災が発生した。天ぷら油を揚げ物モードではなく加熱モードにより、市販の鍋を用いて取扱説明書に記載の油量より少ない油量で加熱していたため、センサーの温度感知が正常に働かず、短時間のうちに天ぷら油が過熱され発火したものと考えられる。	愛知県	
平成21年6月26日	A2009002177	平成21年2月17日	平成21年6月22日	水槽用サーモスタット付ヒーター	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。水を入れた状態で飼育をやめた水槽に、当該製品の電源を抜かずに放置していたことから、水槽の水量が減少し、ヒーターが露出して空焚き状態になったものと考えられる。	愛媛県	
平成21年6月30日	A200900234	平成21年6月21日	平成21年6月25日	カセットこんろ	火災 軽傷6名	当該製品で調理中、装填したカセットボンベが爆発し、製品の周囲にいた6名が負傷した。 誤った使用によりボンベが過熱され爆発に至ったものと考えられ、使用状況の詳細は調査中。	福岡県	A200900238と同一事故
平成21年6月30日	A200900238	平成21年6月21日	平成21年6月26日	カセットボンベ	火災 軽傷6名	当該製品を装填したカセットこんろで調理中、ボンベが爆発し、製品の周囲にいた6名が負傷した。 誤った使用により当該製品が過熱され爆発に至ったものと考えられ、使用状況の詳細は調査中。	福岡県	A200900234と同一事故
平成21年6月30日	A200900241	平成21年6月2日	平成21年6月26日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	火災	当該製品及び周辺を焼損させる火災が発生した。 バーナーの火を消し忘れたため、こんろ周囲にあった可燃物に引火したものと考えられる。	北海道	

消費生活用製品の
重大製品事故一覧

（平成２１年７月公表分）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧（平成２１年７月公表分）

１．ガス機器･石油機器に関する事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月3日	A200900249	平成21年6月24日	平成21年6月30日	カセットこんろ	T-25BK	東邦金属工業株式会社	火災 軽傷1名	当該製品にガスボンベを装着する際、装着方法を誤り、ボンベ接合部からガスが漏れ引火し、消火の際、1名具合が悪くなった。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月7日	A200900257	平成21年6月26日	平成21年7月2日	ガス栓（都市ガス用）	F-192B	株式会社藤井合金製作所	火災	当該製品に繋がれたガスこんろを使用中に、当該製品と接続具の接続部から出火した。現在、原因を調査中。	北海道	平成21年6月29日に原子力安全･保安院にて公表済事故
平成21年7月7日	A200900260	平成21年6月25日	平成21年7月2日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用したところ、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙･発火していた。現在、原因を調査中。	愛媛県	製造から10年以上経過した製品
平成21年7月7日	A200900261	平成21年6月21日	平成21年7月2日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	IC-335HF	パロマ工業株式会社	火災	当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側で揚げ物を調理中に火災が発生した。揚げ物調理中に外出した可能性もあり、現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年7月10日	A200900272	平成21年6月27日	平成21年7月6日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	風呂の水を確認せずに当該製品を使用したところ、当該製品が焼損した。 事故原因は、点検用コネクターの外し忘れにより、空焚き防止装置が作動せず、空焚きになったものと考えられる。	長野県	平成19年7月28日からリコール実施 製造から15年以上経過した製品
平成21年7月10日	A200900274	平成21年6月26日	平成21年7月8日	迅速継ぎ手（都市ガス用）	OJ-000N	株式会社ターダ（現 株式会社ハーマンプロ）	火災	当該製品に繋がれたガスこんろを使用中に、ガス栓と当該製品の接続部から出火した。現在、原因を調査中。	北海道	平成21年6月29日に原子力安全･保安院にて公表済み事故 A200900257と同一事故
平成21年7月10日	A200900279	平成21年6月29日	平成21年7月8日	屋外式ガス給湯暖房機（都市ガス用）	DH-N2412AWDL4-1	パロマ工業株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、排気筒付近から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月14日	A200900286	平成21年7月1日	平成21年7月9日	石油温風暖房機（密閉式）	FF-65AIL	株式会社コロナ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	北海道	製造から15年以上経過した製品
平成21年7月14日	A200900288	平成21年7月5日	平成21年7月9日	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	P-153	イワタニ･プリムス株式会社	火災	当該製品を使用したところ異常燃焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月14日	A200900289	平成21年7月3日	平成21年7月10日	ガスこんろ（都市ガス用）	RBG-N31A9GS1M	リンナイ株式会社	火災	調理油過熱防止装置の付いているコンロで調理中にその場を離れたところ、鍋から出火し周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月17日	A200900299	平成21年7月5日	平成21年7月14日	石油給湯機	JX-371DG	長州産業株式会社	火災	当該製品から異音がしたため確認すると、排気筒から発煙していた。現在、原因を調査中。	岡山県	製造から10年以上経過した製品
平成21年7月17日	A200900305	平成21年7月6日	平成21年7月15日	石油ふろがま（薪兼用）	CH2S-2	株式会社長府製作所	火災	当該製品をタイマー運転で使用中に、当該製品周辺から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	宮城県	製造から10年以上経過した製品
平成21年7月17日	A200900306	平成21年7月5日	平成21年7月15日	石油給湯機	RPH32KSS	TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会社（解散））	火災	当該製品を使用していたところ異音と異臭がし、当該製品が焼損する火災が発生した。 事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	千葉県	平成14年10月24日からリコール実施済み
平成21年7月17日	A200900307	平成21年7月9日	平成21年7月15日	屋外式ガスふろがま（都市ガス用）	KH-KHV	ハヤワキ工業株式会社（現　株式会社協成）	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成21年7月16日に原子力安全･保安院にて公表済み事故 製造から15年以上経過した製品
平成21年7月22日	A200900309	平成21年7月7日	平成21年7月16日	屋外式ガス給湯付ふろがま（都市ガス用）	KG-816FFS-SAQ（東京ガス株式会社ブランド）	株式会社ガスター（東京ガス株式会社ブランド）	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙していた。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月22日	A200900312	平成21年7月11日	平成21年7月17日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302SAY	株式会社ノーリツ	火災	当該製品でシャワーを使用していたところ、湯温が高いために当該製品を確認すると、当該製品から発煙･発火していた。現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から10年以上経過した製品
平成21年7月24日	A200900319	平成21年7月8日	平成21年7月21日	半密閉式（BF式）ガスふろがま（都市ガス用）	ER	株式会社ガスター	火災	当該製品を点火したところ、当該製品から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成21年7月9日原子力安全･保安院にて公表済 製造から15年以上経過した製品
平成21年7月24日	A200900326	平成21年7月14日	平成21年7月22日	屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	OK-KS30	株式会社オカキン	火災	当該製品を使用中に、当該製品から発煙した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年7月28日	A200900331	平成21年7月14日	平成21年7月23日	ガスこんろ（都市ガス用）	PKS-K33GF-L	パロマ工業株式会社	火災	当該製品のグリルで調理中に外出して戻ってきたところ、当該製品付近から出火していた。現在、原因を調査中。	鹿児島県	
平成21年7月28日	A200900332	平成21年7月14日	平成21年7月23日	石油ストーブ（密閉式）	FF-65AM2	株式会社コロナ	火災	火災が発生し、現場に当該製品が設置されていた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から15年以上経過した製品

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月28日	A200900333	平成21年7月10日	平成21年7月23日	カセットこんろ	ECO-1(1)（岩谷産業株式会社ブランド）	株式会社旭製作所（岩谷産業株式会社ブランド）	火災 軽傷1名	火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	北海道	
平成21年7月28日	A200900339	平成21年7月17日	平成21年7月24日	屋外式ガスふろがま（LPガス用）	RF-7PM	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	火災が発生し、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	徳島県	平成21年7月22日に原子力安全･保安院にて公表済事故製造から10年以上経過した製品
平成21年7月31日	A200900347	平成21年7月20日	平成21年7月28日	ガスこんろ（都市ガス用）	RBG-30B	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該製品を清掃し、点火の確認を行う際に、バーナー付近に顔を近づけたところ、異常着火し、顔と腕に火傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県	

2．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月3日	A200900226	平成21年6月17日	平成21年6月24日	電気洗濯乾燥機	AWD-A845Z	三洋電機株式会社	火災 軽傷3名	当該製品を運転したまま就寝したところ、火災が発生し、3名が煙を吸って軽傷を負った。事故原因は、ヒーター回路の接続端子とリード線のカシメ作業の不備により、当該接続部から発火したものと考えられる。	青森県	平成21年6月26日に製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成16年9月7日からリコール実施
平成21年7月3日	A200900246	平成21年6月20日	平成21年6月29日	テレビ（ブラウン管型）	25J-S52	株式会社東芝	火災	当該製品を視聴中、裏側から発火した。事故原因は、長期使用により高圧部品外郭に亀裂が発生し、その部分から放電して、発火に至ったものと考えられる。	東京都	平成16年4月13日からリコール実施
平成21年7月3日	A200900251	平成21年6月25日	平成21年7月1日	扇風機	EF-6UJ	三洋電機株式会社	火災	店舗の事務所において長期間使用されていた当該製品から出火する火災が発生した。半年ほど前からスイッチを入れても動かなかったが、コンセントをつなげたままであった。長期間の使用により内部部品が劣化して、発火に至ったものと考えられ、現在、原因を調査中。	東京都	特記参照
平成21年7月3日	A200900253	平成21年6月29日	平成21年7月1日	電気洗濯乾燥機	TW-130VB	東芝ホームアプライアンス株式会社	火災	当該製品で洗濯物を乾燥中に、当該製品から出火した。現在、原因を調査中。	鳥取県	
平成21年7月3日	A200900254	平成21年6月25日	平成21年7月1日	電気洗濯乾燥機	KWC-9B（GEブランド）	東芝ホームアプライアンス株式会社（GEブランド）	火災	当該製品を使用中に、製品から発煙した。現在、原因を調査中。	京都府	
平成21年7月7日	A200900258	平成21年6月22日	平成21年7月2日	エアコン（室外機）	SRC189JH	三菱重工業株式会社	火災	エアコンを使用していたところ、当該製品から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	製造から30年以上経過した製品
平成21年7月7日	A200900263	平成21年6月22日	平成21年7月2日	ノートパソコン	PC-VA10HDXBG	ＮＥＣカスタムテクニカ株式会社（現　ＮＥＣパーソナルプロダクツ株式会社）	火災	当該製品を使用中に、製品から出火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月7日	A200900265	平成21年6月23日	平成21年7月3日	テレビ（ブラウン管型）	C14-413A	株式会社日立製作所	火災 軽傷1名	当該製品を視聴中、突然映らなくなったため電源を切った。しばらくすると、製品の背面から出火する火災が発生し、1名が煙を吸い軽傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	製造から20年以上経過した製品
平成21年7月7日	A200900266	平成21年6月22日	平成21年7月3日	扇風機	W-30SH	東芝ホームテクノ株式会社	火災	当該製品から出火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	三重県	製造から35年以上経過した製品

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月10日	A200900268	平成21年6月27日	平成21年7月6日	コンセント付洗面台	LUM60P3	ジャニス工業株式会社	火災	当該製品の照明を点灯していたところ、照明部分から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月10日	A200900269	平成21年6月29日	平成21年7月6日	電気洗濯乾燥機	WD-E52WP	LG Electronics Japan株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用していたところ異音がしたため確認すると、当該製品から出火していた。現在、原因を調査中。	宮城県	
平成21年7月10日	A200900270	平成21年6月24日	平成21年7月6日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	KP55F（オムロン株式会社ブランド）	オムロン阿蘇株式会社（オムロン株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、発煙が生じ、周囲を汚損した。現在、原因を調査中。	広島県	
平成21年7月10日	A200900276	平成21年6月11日	平成21年7月8日	電動アシスト自転車	BE-EPW072	パナソニックサイクルテック株式会社	重傷1名	当該製品で走行中に、サドルが脱落して転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	茨城県	
平成21年7月10日	A200900277	平成21年6月28日	平成21年7月8日	電気洗濯乾燥機	AWD-500	三洋電機株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品から異音･発煙し、内部から発火した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月10日	A200900278	平成21年6月30日	平成21年7月8日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	SSI-TL45A1	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年7月10日	A200900282	平成21年1月7日	平成21年7月8日	二段ベット	シルビー3	株式会社ニトリ（輸入事業者）	重傷1名	当該製品の上段で布団を敷こうとしたところ、床板が抜けて落下し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	茨城県	
平成21年7月14日	A200700622	平成19年6月4日	平成19年11月19日	ラジオコントロール玩具（ヘリコプター）	HX-242A	アンドー･コーポレーション株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を充電中に外出し、帰宅したところ、当該製品が焼損していた。 事故原因は、当該製品に付属の充電池（リチウムポリマー電池）の充電制御回路に不具合が発生したため、過充電状態となり、出火に至ったものと考えられる。充電池の充電制御回路に不具合が生じた原因は焼損が著しく特定することができなかった。	静岡県	平成19年11月22日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
平成21年7月14日	A200900039	平成20年12月24日	平成21年4月13日	ＬＥＤライト	ポケットメジャーライト	株式会社アイトック（輸入事業者）	重傷1名	幼児が当該製品で遊んでいた際、電池を収納している蓋が外れ、当該製品のボタン電池が目に当たり、負傷した。 事故原因は、当該製品の一部に、本体（樹脂製）左右の外郭の羽目合わせに緩みがあり、ボタン電池収納部の外郭部分やフタに外力が加わると、フタが外れ電池が飛び出たもの。 当該製品で遊んでいた際に力が加わり、フタが外れ、電極スプリングによってボタン電池が飛び出たものと考えられる。当該製品は、販促品で取扱説明書の添付や製品本体への表示が無く、幼児の使用を禁止する旨の注意表記がなかった。	東京都	平成21年4月14日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの。

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月14日	A200900283	平成21年6月21日	平成21年7月9日	照明器具	D47-2636	大光電機株式会社	火災	当該製品から発煙・発火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	岡山県	
平成21年7月14日	A200900285	平成21年6月26日	平成21年7月9日	電気カーペット	DR3007（ナショナルブランド）	松下電工株式会社（現パナソニック電工株式会社）	火災	当該製品のコントローラーの一部を焼損し、周辺の一部が焦げた。現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年7月14日	A200900287	平成21年6月30日	平成21年7月9日	電気洗濯乾燥機	EWD-D80A（エレクトロラックスブランド）	東芝ホームアプライアンス株式会社（エレクトロラックスブランド）	火災	当該製品を使用中に当該製品から出火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	京都府	
平成21年7月14日	A200900291	平成21年6月27日	平成21年7月10日	電気冷蔵庫	SJ-WE44B	シャープ株式会社	重傷1名	当該製品の扉を開閉していたところ、扉が外れて落下し、足に当たり重傷を負った。現在、原因を調査中。	茨城県	
平成21年7月14日	A200900292	平成21年7月1日	平成21年7月10日	携帯型音楽プレーヤー	iPod nano MA099J/A	アップルジャパン株式会社	火災	当該製品を充電しながら音楽を聴いていたところ、異音がして当該製品から火花が散り、当該製品をおいていたふとん・まくら・絨毯が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年7月17日	A200900298	平成21年7月1日	平成21年7月14日	テレビ（ブラウン管型）	21C-S50	シャープ株式会社	火災	当該製品を視聴していたところ、画面が映らなくなったため、電源コードを抜き、しばらくして、もう一度電源を入れたところ、背後から発煙した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から15年以上経過した製品
平成21年7月17日	A2009003 01	平成21年7月1日	平成21年7月14日	扇風機	F-GA301	松下エコシステムズ株式会社（現　パナソニックエコシステムズ株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を温室で8ヶ月の間、常時使用していたところ、火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年7月17日	A200900304	平成21年5月21日	平成21年7月15日	自転車	パンクしないスポーツサイクル（700C-HD）	サイモト自転車株式会社（輸入事業者）	重傷1名	当該製品で走行中に、前輪とハンドルを支える支柱（前フォーク）が折れたため、バランスを崩して転倒し、重傷を負った。 事故原因は、サスペンション付き前フォークの溶接不良により、走行時のブレーキングや振動の影響で溶接部に亀裂が生じて、前フォークの破損に至ったためと考えられる。	大阪府	平成19年2月5日からリコール実施済み
平成21年7月21日	A200801339	平成21年2月28日	平成21年3月11日	電気洗濯乾燥機	WD-E52SP	ＬＧ電子ジャパン株式会社（現 LG Electronics Japan株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用していたところ、発煙・発火し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。 事故原因は、電源と基板をつなぐ配線の接続端子部分に接続不良が生じる部品が混入していたために、当該製品を使用する際の振動により、端子部に過大な電気抵抗が生じて発熱し、発煙・発火に至ったものと考えられる。	東京都	平成21年3月13日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの。 平成21年7月22日からリコール実施

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月21日	A200900174	平成21年5月22日	平成21年6月4日	電気洗濯乾燥機	WD-E52SP	ＬＧ電子ジャパン株式会社（現 LG Electronics Japan株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品及び周辺の壁、天井の一部が焼損する火災が発生した。 事故原因は、電源と基板をつなぐ配線の接続端子部分に接続不良が生じる部品が混入していたために、当該製品を使用する際の振動により、端子部に過大な電気抵抗が生じて発熱し、発煙･発火に至ったものと考えられる。	千葉県	平成21年6月9日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの。 平成21年7月22日からリコール実施
平成21年7月21日	A200900269	平成21年6月29日	平成21年7月6日	電気洗濯乾燥機	WD-E52WP	ＬＧ電子ジャパン株式会社（現 LG Electronics Japan株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用していたところ異音がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生した。 事故原因は、電源と基板をつなぐ配線の接続端子部分に接続不良が生じる部品が混入していたために、当該製品を使用する際の振動により、端子部に過大な電気抵抗が生じて発熱し、発煙･発火に至ったものと考えられる。	宮城県	平成21年7月10日にガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの。 平成21年7月22日からリコール実施
平成21年7月22日	A200900315	平成21年7月11日	平成21年7月17日	電気洗濯乾燥機	TW-170VD	東芝家電製造株式会社（現　東芝ホームアプライアンス株式会社）	火災	当該製品でタイマー予約をしていたところ、当該製品後方から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大分県	
平成21年7月22日	A200900316	平成21年7月9日	平成21年7月17日	電気洗濯乾燥機	TW-742EX	東芝家電製造株式会社（現　東芝ホームアプライアンス株式会社）	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品から出火する火災が発生した。 事故原因は、製品内部の洗剤ケース下部に配置されたヒーター配線に垂れ落ちた液体洗剤が付着し、液体洗剤の成分（界面活性剤）により、リード線被覆の絶縁が劣化し、発火に至ったものと考えられる。	長崎県	平成20年4月16日からリコール実施
平成21年7月24日	A200800511	平成20年8月9日	平成20年8月12日	ドア	リビングドアR3シリーズ	大建工業株式会社	重傷1名	当該製品を開こうとした際、ドア上部の丁番部からドア本体が外れ、倒れかかってきたため、転倒し、足の付け根部を骨折した。 事故原因は、室内ドアの上丁番の軸の外径が設計の寸法より小さかったため、ドアの開閉動作により軸の固定部品に緩みが生じ、軸が抜け落ち、丁番が外れたと考えられる。	福井県	平成20年8月15日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの。 平成21年7月25日からリコール実施
平成21年7月24日	A200900321	平成21年7月5日	平成21年7月21日	扇風機	KL-408（コーナン商事株式会社ブランド）	谷本実業株式会社（倒産）（コーナン商事株式会社ブランド）（輸入事業者）	火災	テレビの上に置いて使用していた当該製品から出火して周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月24日	A200900323	平成21年7月6日	平成21年7月21日	照明器具	RP7B630WH	日立ライティング株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月24日	A200900324	平成21年7月1日	平成21年7月21日	木製椅子	フォーマル3	株式会社ニトリ（輸入事業者）	重傷1名	当該製品に着席したところ、座面が落下したために倒れて、重傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月28日	A200900335	平成21年7月13日	平成21年7月24日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社（輸入事業者）	火災	事務所の冷蔵庫の上に置いた当該製品を使用していたところ、当該製品から発煙･発火し、冷蔵庫の天板の一部が焼損する火災が発生した。 事故原因は、機器運転中に扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、発煙･発火したものと考えられる。	山形県	平成19年9月12日からリコール実施
平成21年7月28日	A200900336	平成21年7月11日	平成21年7月24日	テレビ（ＤＶＤ･ビデオ一体型･ブラウン管型）	VT-21DV30	シャープ株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を視聴していたところ、異音とともに画面が消えて、右側面内部が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年7月28日	A200900337	平成21年7月15日	平成21年7月24日	扇風機	NF-30AK（ＮＥＣブランド）	三洋電機株式会社（ＮＥＣブランド）	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品から出火し、周辺が焼損する火災が発生した。 電気部品の経年劣化によって発煙･発火に至ったものと考えられ、現在、原因を調査中。	静岡県	製造から35年以上経過した製品
平成21年7月31日	A200900346	平成21年7月21日	平成21年7月29日	ポータブルＤＶＤプレーヤー	DVT-750A	株式会社フィフティ（輸入事業者）	火災	当該製品に付属している蓄電池に充電してしばらくすると、当該製品から出火し、周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	山梨県	
平成21年7月31日	A200900348	平成21年1月27日	平成21年7月29日	冷水筒	アクリル冷水筒･大 2L	岐阜プラスチック工業株式会社（株式会社良品計画 無印良品ブランドで販売されたもの）	重傷1名	当該製品に熱湯を注ぎ、蓋を閉める最中に当該製品が縦に割れ、熱湯が腕にかかり重傷を負った。 事故原因は、熱湯の場合は冷ましてから蓋を閉めることが必要な当該製品に、熱湯を入れ、冷めないうちに蓋を閉め、容器の内圧が高くなった状態で外部からの力が加わり、破損に至ったものと思われる。 しかしながら当該製品には、製品本体及び取扱説明書に、熱湯を入れて冷めないうちに蓋を閉めた場合には破損に至る危険について、十分な記載がされておらず、熱湯を入れて密閉した場合の危険に関する注意･警告表示が不足していたと思われる。	千葉県	特記参照

3．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月3日	A200900243	平成21年6月4日	平成21年6月29日	水槽用ポンプ	火災	当該製品を水槽で使用していたところ、電源を取っていた延長コードの接続部付近から発火した。使用状況を含め、現在、原因を調査中。	山形県	A200900220、A200900239、A200900240と同一事故
平成21年7月3日	A200900244	平成21年5月27日	平成21年6月29日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中に前輪がロックしたため、前方に投げ出され、重傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年7月3日	A200900245	平成21年6月8日	平成21年6月29日	電気衣類乾燥機	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	富山県	A200900229と同一事故
平成21年7月3日	A200900247	平成21年5月14日	平成21年6月30日	折りたたみ椅子	重傷1名	当該製品を使用していたところ、座面が破損し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成21年7月3日	A200900248	平成21年6月20日	平成21年6月30日	キャリーカート	重傷1名	幼児が当該製品を屋外で押して遊んでいたところ、転倒し、重傷を負った。管理方法も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
平成21年7月3日	A200900250	平成21年6月6日	平成21年7月1日	電気トースター	火災	当該製品を使用後にふきんを上に掛けていたところ火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年7月3日	A200900252	平成21年6月19日	平成21年7月1日	電気こんろ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月3日	A200900255	平成21年6月20日	平成21年7月1日	空気清浄機	火災	天井に設置された当該製品から発煙した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月3日	A200900256	平成21年5月30日	平成21年7月1日	IH調理器	火災	当該製品で天ぷら調理中に、その場を離れていたところ、周辺を焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
平成21年7月7日	A200900259	平成21年6月20日	平成21年7月2日	ジュースミキサー	火災	台所で火災が発生し、当該製品が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	
平成21年7月7日	A200900262	平成21年6月23日	平成21年7月2日	携帯型音楽プレーヤー	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年7月7日	A200900267	平成21年6月24日	平成21年7月3日	折りたたみ扉	重傷1名	開いた状態になっていたクローゼットの当該製品が突然倒れてきて、足にあたり、足の指を骨折した。施工不良の可能性もあり、現在、原因を調査中。	愛知県	
平成21年7月10日	A200900264	平成21年6月30日	平成21年7月3日	ケージ（ペット用）	重傷1名	当該製品に接触して転倒し、重傷を負った。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
平成21年7月10日	A200900271	平成21年5月9日	平成21年7月6日	鍋	重傷1名	当該製品で調理した後に、料理を皿に移そうとしたところ、製品の取っ手がとれて鍋が落ち、中に入っていた油が飛散して左足にかかり重傷を負った。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	石川県	
平成21年7月10日	A200900273	平成21年6月20日	平成21年7月8日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該製品で坂を下っていたところバランスを崩して、転倒し、重傷を負った。使用方法も含め現在、原因を調査中。	長野県	
平成21年7月10日	A200900275	平成21年6月29日	平成21年7月8日	エアコン（室外機）	火災	当該製品とその周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年7月10日	A200900280	平成21年6月28日	平成21年7月8日	手すり（浴室用）	重傷1名	浴室に設置してある当該製品をつかんで立ち上がろうとしたところ、当該製品が外れ、バランスを崩して転倒した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月10日	A200900281	平成21年6月30日	平成21年7月8日	エアコン（室外機）	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年7月14日	A200900284	平成21年6月20日	平成21年7月9日	脚立	重傷1名	当該製品を使用中に、当該製品が傾き転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成21年7月14日	A200900290	平成21年7月1日	平成21年7月10日	ライター（使い切り型）	火災 軽傷1名	テーブルに置いていた当該製品が破裂音とともに落下して周辺を焼損し、1名が軽傷を負った。事故時の状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年7月14日	A200900293	平成21年6月30日	平成21年7月10日	テレビ（ブラウン管型）	火災	当該製品付近から出火する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
平成21年7月14日	A200900294	平成21年6月2日	平成21年7月10日	IH調理器	重傷1名	当該製品で調理中に、その場を離れている間に発火したため、鍋に濡れタオルを掛け、鍋を屋外に出すため移動していたところ、タオルがずれて空気が入り発火し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	広島県	
平成21年7月14日	A200900295	平成21年7月5日	平成21年7月10日	電気ホットプレート	火災	タオルを敷いた上に当該製品を置いて使用していたところ、当該製品付近から発煙する火災が発生し、当該製品及びタオルが焼損した。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年7月17日	A200900296	平成21年6月19日	平成21年7月13日	車いす	死亡1名	後方リフト式の福祉車両から当該製品に乗ったまま転落して、死亡した。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年7月17日	A200900297	平成21年6月29日	平成21年7月14日	充電器（携帯電話用）	火災	当該製品で携帯電話を充電中に、異臭がしたため、当該製品を延長コードから抜いたところ、当該製品及び周辺が焼損していた。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月17日	A200900300	平成21年6月25日	平成21年7月14日	エアコン	火災	火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月17日	A200900302	平成21年7月5日	平成21年7月15日	自転車	重傷1名	当該製品で坂を下っていたところ、前輪ホークの肩部が折損して、転倒し、重傷を負った。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
平成21年7月17日	A200900303	平成21年7月7日	平成21年7月15日	エアコン	火災	火災が発生し、当該製品が現場にあった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
平成21年7月22日	A200900308	平成21年7月9日	平成21年7月16日	エアコン（室外機）	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
平成21年7月22日	A200900310	平成21年6月18日	平成21年7月16日	電子レンジ	火災	当該製品でタイマーをセットして料理を温めていたところ、当該製品から出火する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月22日	A200900311	平成21年7月8日	平成21年7月17日	ノートパソコン	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月22日	A200900313	平成21年7月1日	平成21年7月17日	扇風機	火災	施設で使用していた当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
平成21年7月22日	A200900314	平成21年3月30日	平成21年7月17日	自転車	重傷1名	当該製品で坂を上っていたところ、フレームが折れて転倒し、重傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
平成21年7月22日	A200900317	平成21年7月9日	平成21年7月17日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品を使用したところ、当該製品やタオルが焼損する火災が発生した。アロマオイルを拭き取ったタオルを入れて洗濯･乾燥させていたことからオイルの酸化熱による自然発火の可能性もあるが、現在、原因を調査中。	滋賀県	
平成21年7月22日	A200900318	平成21年7月11日	平成21年7月17日	布団乾燥機	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月24日	A200900320	平成21年7月4日	平成21年7月21日	電気こたつ	火災	当該製品の周辺が焼損する火災が発生した。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
平成21年7月24日	A200900322	平成21年7月9日	平成21年7月21日	折りたたみ椅子	重傷1名	当該製品を使用していたところ、当該製品が崩れ、真下に落ちて重傷を負った。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
平成21年7月24日	A200900325	平成21年6月10日	平成21年7月21日	椅子	重傷1名	当該製品の背もたれに寄りかかったところ、背もたれ部分が破損したために落下して、重傷を負った。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成21年7月24日	A200900328	平成21年6月14日	平成21年7月22日	介護ベッド用手すり	死亡1名	当該製品を他社製ベッド（特注品）に設置して使用していたところ、当該製品とベッドの棚部分の間に挟まった状態で発見され、数日後に死亡した。使用方法も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
平成21年7月24日	A200900330	平成21年6月10日	平成21年7月22日	エアコン（室外機）	火災	当該製品を使用していたところ、異音がしたため確認すると、当該製品後方から発煙した。小動物が制御基板内に侵入した可能性があるが、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年7月28日	A200900334	平成21年7月10日	平成21年7月24日	介護ベッド	重傷1名	当該製品に座っていたところ、当該製品の頭側が傾いたため、転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	宮崎県	
平成21年7月28日	A200900338	平成21年3月2日	平成21年7月24日	電気ストーブ	火災 軽傷1名	当該製品を使用していたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品が倒れて可燃物に接触した可能性もあるが、現在、原因を調査中。	秋田県	
平成21年7月28日	A200900340	平成21年7月6日	平成21年7月24日	エアコン	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年7月28日	A200900341	平成21年6月19日	平成21年7月24日	電気がま	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大分県	

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成21年7月28日	A200900342	平成21年7月9日	平成21年7月24日	電動車いす（ハンドル形）	重傷1名	当該製品で登り坂を走行中に、警告音が鳴り、当該製品が後退したため、土手から転落し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	福島県	
平成21年7月28日	A200900343	平成21年7月10日	平成21年7月24日	ドア	重傷1名	当該製品を開閉したところ、当該製品が丁番の部分から外れて倒れかかってきたため、重傷を負った。当該製品の建付け時に丁番の固定ネジが電動工具等によりねじ切られていた可能性もあるが、現在、原因を調査中。	千葉県	
平成21年7月31日	A200900344	平成21年7月15日	平成21年7月27日	エアコン	火災	火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
平成21年7月31日	A200900345	平成21年6月14日	平成21年7月28日	電気脱臭装置	火災	集合住宅のゴミ集積場火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

4．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し